



OPEL Insignia
OPEL Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Aut. Business

Fahrgestellnummer (FIN)	W0VZT8EP7N1000975
Kilometerstand (km)	73.731
Erstzulassungsdatum	28.07.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	174 PS
Leistung kW	128 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Mondstein Grau Metallic
Interieurfarbe	Stoff Monita/Premium-Lederoptik Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11141835	Besichtigt am	25.08.2026 08:33:45
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Wartungshistorie	19/06/2026,71510	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Bridgestone	225/55 R 17 97 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 17 97 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Bridgestone	225/55 R 17 97 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Bridgestone	225/55 R 17 97 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Dunlop	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
2 Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
3 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
4 Kotflügel vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 Tür vorne links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7 Außenspiegel Gehäuse links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Nicht zutreffend	Lackieren
8 Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Innenraum


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich




2 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Kotflügel vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






8 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN



5 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer	ABS mit CBC und Bremsassistent	Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und S
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Ambientebeleuchtung	Außenspiegel elek. verstellb. u. beh.(2)
Berg-Anfahr-Assistent	Bremsleuchte, dritte	Dachreling, silber eloxiert
Dekorleiste Hexagon	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Dreipunktsicherheitsgurte	Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Front-Kollisionswarner	Fußgängerschutz inkl. aktiver Motorhaube
Gepäckraumabdeckung	Geschwindigkeitsregler	Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe
Heckscheibenwischer	Kindersicherung für hintere Türen	Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen
Kopfstützen hinten, 3 Stück, einstellb.	Kopfstützen vorn (höhenverstellbar)	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	LED-Frontscheinwerfer	LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht,LED-Blinker,LED-Rückle.	Leichtmetallräder 17 5 D.Speich.Designe	Lenksäule höhen/- längseinstellbar
Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden	Mittelarmlehne, vorn	Multimedia Navi Pro
Paket: Easy-Access	Paket: Innovations 2 (Automatik)	Paket: Winter 1 (AGR, Fahrer)
Park & Go Rückfahrkamera, digital	Parkbremse, elektrisch	Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten
Polster: Stoff Billy, Schwarz	Polster: Stoff Monita/Premium-Lederoptik	Quickheat Schnellheizsystem
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+	Reifen-Reparatur-Set	Reifendruckkontrollsystem
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 klappb	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsnetz
Sicht-Ausstattung	Spurhalte-Assistent	Start/Stop-Funktion
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	Traction Control (TC) Plus	Verkehrsschild-Assistent
Vorrüstung für Kindersitz "ISOFIX" hint.	Wärmeschutzverglasung, grün getönt	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	Zündschlüssel, Zweiter, klappbar	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	188	Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	174
--	-----	---	-----

FAHRZEUGBILDER

