



OPEL Vivaro
OPEL Vivaro 2.0 D Cargo L EHZ Edition

Fahrgestellnummer (FIN)	VXEVFAHKKM7806781
Kilometerstand (km)	50.289
Erstzulassungsdatum	01.04.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	122 PS
Leistung kW	90 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Jade Weiß
Interieurfarbe	Kunstleder Carla Schwarz/Stoff Meltem Gr

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11173015	Besichtigt am	24.08.2026 14:00:56
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungshistorie	20/11/2025,39881	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	215/60 R 17 109 Y	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	215/60 R 17 109 Y	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	8,0 mm	Falken	215/60 R 17 109 Y	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	8,0 mm	Falken	215/60 R 17 109 Y	Ganzjahresreifen	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Sitzbezug vorne links	Verbrannt	Ersetzen	Ersetzen
2 Lenkrad	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
3 Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
4 Außenschweller links	Deformiert	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Flügeltür hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Kotflügel vorne rechts	Deformiert	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 Dach	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Sitzbezug vorne links

Schadensart	Verbrannt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Lenkrad

Schadensart	Verschlissen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Außenschweller links


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Flügeltür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer	ABS mit Bremsassistent	Adaptives Bremslicht
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Außenspiegel el. verstellbar u. beheizt	Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Batterieentladeschutz	Berg-Anfahr-Assistent	Bordcomputer
Bremslicht, drittes	Diebstahlwarnanlage	Dieselpartikelfilter, wartungsfrei
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Einbau GPS
ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm	Fensterheber, elektrisch, vorn	Geschwindigkeitsregler und begrenzer
Getriebe: 6-Gang-Getriebe	Handschuhfach oben geschlossen	Klimaanlage, vorn mit Partikel- und Geru
Komfortlenkrad (PU), unten abgeflacht	Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumboden, lackiert
Lenksäule, längs- und höheneinstellbar	Müdigkeitserkennung Level 1 Kaffeepause	Paket: Komfort-Premium Paket
Parkpilot, Einparkhilfe hinten	Partikel- und Geruchsfilter	Polster: Stoff / Kunstleder, Grau
Räder: Reifenreparaturkit	Räder: Reserverad, Stahl	Räder: Stahlräder 7 J x 16 mit Radnabena
Räder: Stahlräder 7 J x 17 mit Radkappe	Radio BT mit Graphic Info Display	Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscre
Seitenaufprallschutz	Seitenschutzleisten	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicht-Ausstattung	Sitze: Komfortsitze Fahr./Beif.Doppel.	Sitze: Komfortsitze Fahr./Beif.Doppel.
Sonnenblenden, Fahrer und Beifahrer	Steckdose, 12V im unterem Handschuhfach	Tagfahrlicht
Traktionskontrolle (TC Plus)	Trennwand: geschlossen, ohne Fenster	Türen: Schiebetür, Beifahrerseite
Türen:Heckflügeltüren,verblecht mit 180°	Verzurrösen (8) im Laderaum	Wärmeschutzverglasung, getönt
Wegfahrsperre, elektronisch	Zuladung erhöht +400kg	ZV mit Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	179	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	296
--	-----	---	-----

FAHRZEUGBILDER

