



SEAT Ateca SEAT Ateca 2.0 TDI 4Drive DSG Style Geschlossen, 5-türig, Automatik, 7-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	VSSZZZ5F5P6567616
Kilometerstand (km)	144.473
Erstzulassungsdatum	12.09.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Lackierung: Metallic -> Graphite Grau Metallic
Interieurfarbe	Stoff Grau

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11179719	Besichtigt am	21.08.2026 11:01:21
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Nein, das ist nicht möglich	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	05/09/2025,117316	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Kumho	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Kumho	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Firestone	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Firestone	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 Motorhaube	Steinschlag	>7 St. / dm²	Lackieren
3 Tür vorne links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Smart Repair
4 Tür hinten links	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 Alufelge hinten links	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Ersetzen
6 Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
7 Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 Stoßfänger hinten	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Lackieren
9 Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
10 Heckklappenverkleidung	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 Tür hinten rechts	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12 Dach	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS





2 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Severity	>7 pc. / dm²
Repair mode	Paint
Cause	In Service




3 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>8cm - 10cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service






5 | Alloy rim RL


Damage type	Scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service



8 | Bumper R



Damage type	Scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service






9 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




USAGE DAMAGES






4 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service



7 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service




10 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service




11 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service



12 | Roof

Damage type	Dent(s)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service



MISSING PARTS



1 | MOT certificate

Damage type	Missing
Severity	Missing
Repair mode	Replace
Cause	In Service



6 | Boot cover

Damage type	Missing
Severity	Missing
Repair mode	Replace
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12-V-Steckdose vorne	Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite	Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel
Ablagefach in den vorderen Türen	Ablagefach unter dem Fahrersitz	Ablageetasche an der Rückseite der Vordersitze
Airbags - Airbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag-Deaktivierung) - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System, vorne und hinten - Knieairbag auf der Fahrerseite	Anhängavorrichtung schwenkbar	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar Blinkleuchten integriert in Außenspiegel
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Berganfahrassistent (HHC)	Bordcomputer
Chromapplikationen im Interieur	Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator	Differentialsperre, elektronisch (XDS)
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern mit Warnsummer für nicht angelegte Sicherheitsgurte	Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert
Einparkhilfe hinten	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS) und Antischlupfregelung (ASR)
Fahrwerk: Allradantrieb 4Drive	Fensterheber vorne und hinten elektrisch mit Einklemmschutz und vorne mit One-Touch-Funktion	Fußraumbeluchtung
Gangempfehlungsanzeige	Gepäckraum, beleuchtet	Gepäckraumabdeckung
Gepäcktrennnetz	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe
Handschuhfach, beleuchtet	Heckleuchten in LED-Technologie	Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, inkl. Top-Tether-Verankerungspunkte	Karosserieabdeckungen an den Radläufen	Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten	Lackierung: Metallic -> Graphite Grau Metallic	Lackierung: Uni
Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder	Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten	Müdigkeitserkennung	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie
Paket: Businesspaket NAVIGATION	Paket: Fahrassistentz-Paket M für Navigat	Paket: Licht-und-Sicht
Paket: Winter	Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten	Polster: Stoff
Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic" (für 4Drive) 7J x 17 mit Reifen 225/55 R 17	Räder: Tyre fit	Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Radio: Media System Plus Style, Xperience, FR - Audiosystem mit 8,25" Farb-Touch-Screen - USB- und Aux-in-Schnittstelle - 2 USB-Ladebuchse für die 2. Sitzreihe - Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming - 8 Lautsprecher - Multifunktionsanzeige mit mehrfarbigem Display im Instrumententräger - Notrufservice	Reifenkontrollanzeige (RKA)	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Schaltwippen am Lenkrad	SEAT CONNECT - vorbereitet für die Nutzung von mobilen Online-Diensten	SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung - Fahrprofile können individuell gewählt werden - Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung, Gasannahme und Schaltkennlinie (bei DSG)
Seitensch. ab 2. Sitzr./Hecks. dunk. ge.	Servolenkung, elektromechanisch	Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz	Start-Stopp-Technologie	Tagfahrlicht in LED-Technologie
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion Wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug geringer wird und der Fahrer reagiert nicht, bremst das Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" das Fahrzeug automatisch ab. Und die City-Notbremsfunktion erkennt Fußgänger auf der Fahrbahn und aktiviert automatisch die Bremsen.	Verzurrösen im Gepäckraum	Voll-LED-Scheinwerfer - Abblendlicht und Fernlicht in LED-Technologie - Dynamische Leuchtweitenregulierung
Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre, elektronisch	Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

