



SEAT Leon
SEAT Leon Sportstourer 1.5 eTSI ACT OPF DSG Style

Fahrgestellnummer (FIN)	VSSZZZKL5RR000155
Kilometerstand (km)	84.747
Erstzulassungsdatum	18.07.2023
Kraftstoffart	Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Midnight Schwarz Metallic
Interieurfarbe	Stoff Grau/Schwarz

AUFTRAGSDetails

Inspektion - ID	11173025	Besichtigt am	20.08.2026 14:38:36
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDetails

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Innenraum	Deformiert	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
3 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>7 St. / dm²	Lackieren
4 Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
5 Kotflügel vorne links	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7 Kofferraumverkleidung links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
8 Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
9 Heckscheibe	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
10 Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
11 Dach	Delle(n)	>6 cm - 8 cm	Instandsetzen + lackieren
12 Dachholm rechts	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
13 Dachholm links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

SCHÄDEN


WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Kofferraumboden und Rücksitzbank möglich



3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>7 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Kofferraumverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Heckscheibe

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




10 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Dach


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





12 | Dachholm rechts


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Dachholm links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN



5 | Kotflügel vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE



2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach in den vorderen Türen	Ablagetasche an den Rückseiten der Vor.S	Airbag Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hin	Airbag: Seitenairbag für Fahrer u. Beif.
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2) elek.	Blinkleuchten LED in Außensp.	Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte	Colorglas	Dachreling, schwarz
Differentialsperre, elektronisch XDS	Digitaler Radioempfang DAB+	Drehzahlmesser
Elektronische Parkbremse	ESC mit ABS und ASR	Fensterheber elektrisch, m. Einklemmsch.
Gangempfehlungsanzeige	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumrollo
Gepäcktrennnetz	Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage GRA
Getriebe: 7-Gang DSG	Handschuhfach beleuchtet	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer	ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem hint.	Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)
Klimaanlage "Climatronic"	Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni	LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Heckleu.
Lederlenkrad: Dreispeichen-Multifunktion	Leselampe vorn/hinten	Licht: Voll-LED-Heckleuchten
Mittelarmlehne hinten	Müdigkeitserkennung	Navigationssystem
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funkt	Notruf-Service	Ottopartikelfilter
Paket: Winter-Paket	Polster: Stoff	Räder: Leichtm. 6.5Jx16, "Design I"
Räder: Tyre fit	Radio: Media System Plus	Radiozub.:Bluetooth, Freisprech.u.Audio.
Radiozubehör: 6 Lautsprecher	Reifenkontrollanzeige	Schaltwippen am Lenkrad
SEAT CONNECT	Servolenkung	Sicherheitsgurte: Dreipunktaut. vo., hi.
Sitz: Beifahrer höhenverstellbar	Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung	Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen de
Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer	Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer	Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteil
Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrer.	Spiegel,Stoßfänger,Türgrif. in Wagenfarb	Spurhalteassistent
Start-Stop-System und Rekuperation	Steckdose: 12-V im Kofferraum	Steckdose: 12-V vorne
Ultraschall-Einparkhilfe hinten	Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist"	Variabler Gepäckraumboden
Verzurrösen im Gepäckraum	Virtual Cockpit	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

