



SEAT Mii Electric
SEAT Mii electric Plus

Fahrgestellnummer (FIN)	VSSZZAAZMD502774
Kilometerstand (km)	11.227
Erstzulassungsdatum	17.12.2020
Kraftstoffart	Elektrisch
Getriebe	Automatik
Leistung PS	83 PS
Leistung kW	61 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Weiß
Interieurfarbe	Stoff Visual Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11024593	Besichtigt am	25.08.2026 12:26:54
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	185/50 R 16 81 H	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	185/50 R 16 81 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	185/50 R 16 81 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	185/50 R 16 81 H	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Goodyear	165/65 R 15 81 T	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	165/65 R 15 81 T	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Goodyear	165/65 R 15 81 T	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Goodyear	165/65 R 15 81 T	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
3 Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
4 Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
5 Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



3 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



4 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12-V-Steckdose vorn	5 Türen, Seitenscheiben h. ausstellbar	Ablagefach in den vorderen Türen
Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite	Airbag:Kopf-Thorax-Seitenairbag, vorne	Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe
Batteriegarantie 8 Jahre, maximal 160.00	Blinkleuchten LED in Außensp.	Bremsen
Bremsleuchte, dritte	Dachhimmel in schwarz	Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vor
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 2	Elektronisches Stabilitätsprogramm	Fensterheber elektrisch vorne
Gepäckraumabdeckung	Getriebe 1-Stufen-Automatik	Halogen-Hauptscheinwerfer
Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer	Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögeru
Instrumentenbeleuchtung	Instrumenteneinsatz	Kabel für Wechselstrom-Ladestation
Klimaanlage "Climatronic", FCKW-frei	Kofferraumbeleuchtung	Kopfstützen (2) vorne
Kopfstützen höhenverstellbar	Lackierung: Sonderlackierung	Lackierung: Uni
Lenkrad und Handbremsgriff in Leder	Lenkrad: 3-Speichen	Lenksäule mit Höhen- u. Längseinstellung
Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	Nebelscheinwerfer	Paket: EASY Flex
Paket: Fahrassistentz	Paket: Winter	Polster: Stoff
Räder: LM 6J x 16 Design	Räder: Tire-Mobility-Set	Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Radio: Radiosystem mit 5" Farbdisplay	Radiozubehör: 6 Lautsprecher	Radiozubehör: Dachantenne
Reifenkontrollanzeige	Scheibenwischer v. m. Intervallschaltung	SEAT Connect
Seiten-ab 2. Sitzrei. und Hecksch.getönt	Servolenkung	Sitz: Fahrer höhenverstellbar
Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteil	Sonnenblenden mit Make-up Spiegel	Spurhalteassistent
Telefon: Smartphone-Adapter mit DriveMii	Türinnengriffe verchromt	Wählhebel in Leder
Warnsummer und Leuchte für nicht angeleg	Wechselstrom-Ladedose	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

