

Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Front / fixed acc.damage front



SKODA Octavia
SKODA Octavia Combi 1.5 TSI Ambition

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJR7NX6MY161372
Kilometerstand (km)	62.852
Erstzulassungsdatum	25.05.2021
Kraftstoffart	Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Black-Magic Perleffekt
Interieurfarbe	Stoff Ambition-Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11203784	Besichtigt am	25.08.2026 14:10:51
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Sommer	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 Alufelge vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Alufelge vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelem.	Ablagen	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar
Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizte Scheibenwaschdüsen inkl.5l Behä	Berganfahrassistent ink. Auto-Hold-Fun.
Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Brillenfach am Dachhimmel	Dachhimmel Grau
Dachreling, schwarz	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektronische Parkbremse	Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrlichtassistent	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf
Gepäcknetztrennwand	Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	Getönte Scheiben
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
Innenspiegel automatisch abblendend	ISOFIX-Vorbereitung	Kindersicherung elektronisch
Klimaanlage Climatronic	Kofferraumabdeckung	Kopfstützen (5) höheneinstellbar
Lackierung: Perleffekt	Lackierung: Uni	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrl.
LED-Heckleuchten	LED-Kennzeichenbeleuchtung	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktions
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leuchtweitenregulierung manuell	Mittelarm l. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument
Nebelscheinwerfer LED	Paket: Infotainmentpaket Columbus(Combi)	Parksensoren hinten
Parksensoren vorn und hinten	Polster: Stoff	Räder: 16" Leichtmetallfelgen Twister AE
Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AER	Räder: Stahlreservenotrad 16"	Radio: Musiksystem Bolero
Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn	Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: Sprachbedienung	Regensensor	Reifendrucküberwachung
Reifenmobilitätsset	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	SKODA Care Connect
Speedlimiter	Spurhalteassistent (Lane Assist)	Start/Stop-Sys. m. Bremsenergie rückgew.
Steckdose 12-V im Kofferraum	Sunset	Telefon: SmartLink
Telefon: Wireless SmartLink für Apple	Telefonfreisprecheinr. Bluetooth	Verzurrösen im Kofferraum
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung und EASY Start	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

