



VOLVO XC60
VOLVO XC60 B4 B Geartronic Momentum Pro Geschlossen, 5-
türig, Automatik, 8-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	LYVUZK9VDNB979065
Kilometerstand (km)	165.871
Erstzulassungsdatum	14.02.2022
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	197 PS
Leistung kW	145 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Lackierung: Metallic -> Thunder Grey Metallic
Interieurfarbe	Stoff City Weave Anthrazit

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11109320	Besichtigt am	06.08.2026 12:06:50
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	13/05/2026,158013	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
3 Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
4 Windschutzscheibe	Riss	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
5 Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
6 Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
7 Tür hinten rechts	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



2 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich






3 | Innenraum




Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 2



6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1





GEBRAUCHSSPUREN



7 | Tür hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE



1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS - Anti-Blockier-System mit EBV	Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem	Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer	Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen	Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) USB-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Anhängerkupplung (semielektrisch)	Außenspiegel elektrisch einklappbar	Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar und beheizt
Außentemperaturanzeige	Bergabfahrlilfe HDC	Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion	Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert	Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte	Chromapplikationen an den Seitenfenstern	CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatisch Umlufschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Dachkantenspoiler	Dachreling in Schwarz (integriert)	Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations-Kartenansicht)
Drive Mode Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk: Comfort, Off Road	Driver Assistance	Einlage Aluminiumeinlage Iron Ore
Einparkhilfe, hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)	Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn	Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre	Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion	Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz	Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)	Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Google Services mit Navigationsfunktion Navigationsfunktion über Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen (beinhaltet Datenvolumen für Kartenaktualisierungen, App-Downloads und Streaming-Dienste) für die ersten 4 Jahre	Heckklappenautomatik elektrisch	Heckscheibe, beheizbar
IDIS - Intelligentes Fahrerinformationssystem - verzögert in drohenden Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze	Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten	Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung (Türen hinten)	Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)	Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen hinten umklappbar elektrisch	Lackierung: Metallic -> Thunder Grey Metallic	Lackierung: Uni
Ladebox unter dem Laderaumboden	Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl	Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht	Lenkrad höhen- und längseinstellbar	Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet	Mittelarmlehne hinten (klappbar) mit Getränkehaltern	Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter
Nebelscheinwerfer	Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage	Paket: Parkassistent-Paket
Paket: Winter-Paket	Panorama Glas-Schiebedach m. Hebefunk.	Parkbremse (elektrisch)
Parkkamera mit 360° SV i.V.m Parkassist	Polsterung: Textil Komfortsitze	Polsterung: Textil-Premium Komfortsitze
Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Speichen-Design Reifen 235/60 R18 mit Felgen 7,5 x 18"	Räder: Notrad (Stahlfelge)	Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)	Radiozubehör: Zwei USB-C Schnchnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole	Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung	Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion	Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid) und Türentriegelung

in Verbindung mit Head-up Display) - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanalage- - Lane Keeping Aid (LKA)- Aktiver Spurhalteassist - Oncoming Lane Mitigation - Ready to Drive notification - Road Edge Detection - Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung (nur in Verbindung mit Navigation)		Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer voraktivierung der Gurtstraffer nur in Verbindung mit IntelliSafe Surround - Gurthöheneinstellung vorn - Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)	Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung	Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Start-/Stop-Technologie	Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum	Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf	Verbandskasten und Warndreieck	Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)	Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Smartphone-App, wie Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs, Direktstart der Vorklimatisierung des Innenraums und Abruf des Ladezustands der Hochvoltbatterie	Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre	WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn	Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrier Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

