

Händlerinformationen / Dealer-information

- 1 x Schlüssel ist eingelagert, liegt vor und wird nachgesendet! /
1 x key is in storage, is on hand, and will be forwarded!



VOLVO XC60
VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Plus Black Edition

Fahrgestellnummer (FIN)	LYVUZH4V0RB871038
Kilometerstand (km)	39.738
Erstzulassungsdatum	08.04.2024
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	253 PS
Leistung kW	186 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Onyx Black Metallic
Interieurfarbe	Teil-Leder/Mesh-Textil Anthrazit

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11109297	Besichtigt am	20.08.2026 14:36:31
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	1
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	255/40 R 21 102 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	255/40 R 21 102 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	255/40 R 21 102 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	255/40 R 21 102 W	Ganzjahresreifen	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne Links			
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	>30 cm	Keine Reparatur
4 Scheinwerfer LED links	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
5 Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Keine Reparatur
Schäden ohne Gruppen			
1 Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
6 Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
7 Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
8 Alufelge vorne rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
9 Alufelge hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
10 Alufelge hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
11 Alufelge vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
12 Heckklappenverkleidung	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
13 Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
14 Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
15 Tür vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN





2 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Stoßfänger vorne


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



4 | Scheinwerfer LED links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1






5 | Stoßfängerspoiler vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



6 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Alufelge hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Alufelge vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Heckklappenverkleidung


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Stoßfänger hinten


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





14 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




15 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



1 | Zündschlüssel

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS	Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)	Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar	Airbag, Knieairbag für Fahrer	Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD)	Ambientebeleuchtung	Android Infotainmentsystem
Anhängerkupplung (semielektrisch)	Applikationen am Fahrzeugheck in Hochgl.	Audiosystem High Performance Sound
Audiosystem Premium Sound by Harman Kar.	Außenspiegel el. einstell.	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar	Außentemperaturanzeige	Bergabfahrlilfe HDC
Berganfahrasistent Hill Start Assist	Beschlagsensor mit Defrosterfunktion	Blinkleuchten in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	CleanZone Luftqualitätssystem
Colorverglasung	Dachkantenspoiler	Dachreling in hochglänzendem Schwarz
Deaktivierung der Hochvoltbatterie	Digital Services m. Google Maps Navigat.	Digitale Instrumentierung 2. Gen.
Einparkhilfe hinten mit aut.Bremseingrif	Einstiegsleist.Alu. Recharge Schriftz. v	Electronic Stability Controll (ESC)
Elektronische Differentialsperre	Erweit. Luftqualitätssys.Feinstaubfilter	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz	Festbremsautomatik	Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Stufen-Automatik	Gurthöheneinstellung vorn	Heckklappenautomatik
Innen- u. Außenspiegel aut. abblendend	Innenraumbeleuchtung	Intelligentes Fahrerinformationssystem
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitz	Keyless Drive (elektroni. Zugangssystem)	Keyless Start
Kindersicherung f. d. hint. Türen elektr	Klimaaut. mit getrennter Temperaturreg.	Kopfstützen der 2. Sitzreihe umleg. ele
Kopfstützen vorne und hinten	Lackierung: Metallic	Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)	Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edels	Laderraumrollo
Lenkrad höhen- und längseinstellbar	Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei	Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel Fahrer-Beifahrer Beleuch	Mittelarmlehne vorn mit integ.Staufach	Modell- und Motoremblem in Hochglanz.
No Blis	Notfall-Bremsleuchten	Paket: Fahrerassistenz-Paket
Paket: Licht-Paket	Paket: Parkassistentz	Paket: Sitzkomfort-Paket
Paket: Winter-Paket	Panorama Glas-Schiebedach m. Hebefunk.	Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter	Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sport	Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-Y-Speich
Räder: Reifendichtmittel	Radiozubehör: Subwoofer	Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen
Regensensor	Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitze 40/60 oder komplett umlegbar	Run-off Road Protection	Safety Assistance
Schalthebel aus schwed. Kristallglas	Scheiben ab B-Säule abgedunkelt	Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Seitenairbags v.u.Kopf-/schulterairb v+h	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbrem.
Sitze: Fahrer-Beifahrersitz höheneinstel	Sitze: Lendenwirbelstütze 2-Wege einst.	Sport Außenspiegel in hochglänzendem
Sport Front- und Heckschürze	Sport Frontgrill hochglanz Schwarz	Start-/Stop-Technologie
Steckdose	Telefon: Induktives Smartphone-Ladesyst.	Türschwellerbereich in Wagenfarbe
Verbandskasten und Warndreieck	Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)	Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierung	Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Si	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkferbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

1 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

