

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 13.05.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.10.2021	Letzte Zulassung	15.10.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	i30 cw (PD)(01.2017->) / i30 1.6 CRDi Select (EURO 6d)(DPF)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAH281AAMJ096052
HSN / TSN	1349 / AFC	DAT Europa-Code®	013450520040006
DAT Marktindex	DE00A 6171	Km-Stand abgelesen	81776
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller) / Farbe	Phantom Black / MIC / PAE / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S/O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S/O	5 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S/O	7 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S/O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 4 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrer-Informationen-System (Monochrom-Display 3,8 Zoll), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill mit Chromrand, Kühlergrill schwarz (mattlackiert), Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Leseleuchte, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CRDi KAT (1598 ccm), Motorhaubenisolierung, Nebelscheinwerfer, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 195/65 R15 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.03.2026 bei Kilometerstand 81.191

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Delle in Tür hinten links, smart repair
(Bild 8, 9)
2. Delle in Tür hinten rechts, smart repair
(Bild 11)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung leicht verkratzt (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Delle in Tür hinten links



Bild 9 : Delle in Tür hinten links



Bild 10 : Heckklappenverkleidung leicht verkratzt




Bild 11 : Delle in Tür hinten rechts