



SEAT Ateca
SEAT Ateca 2.0 TDI DSG Style

Fahrgestellnummer (FIN)	VSSZZZ5FZM6564773
Kilometerstand (km)	116.383
Erstzulassungsdatum	12.07.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Reflex Silber Metallic
Interieurfarbe	Leder Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11180020	Besichtigt am	21.08.2026 07:25:23
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	22/07/2026,115021	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Windschutzscheibe	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
2 Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
3 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren



SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Windschutzscheibe

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12-V-Steckdose vorne	Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite	Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel
Ablagefach in den vorderen Türen	Ablagefach unter dem Fahrersitz	Ablagetasche an der Rückseite der Vordersitze
Airbags - Airbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag-Deaktivierung) - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System, vorne und hinten - Knieairbag auf der Fahrerseite	Ambientelicht vorn	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung Blinkleuchten integriert in Außenspiegel
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Berganfahrassistent (HHC)	Bordcomputer
Chromapplikationen im Interieur	Dachreling in Silber	Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator
Differentialsperre, elektronisch (XDS)	Drehzahlmesser	Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern mit Warnsummer für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert	Einparkhilfe hinten	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS) und Antischlupfregelung (ASR)	Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Fensterheber vorne und hinten elektrisch mit Einklemmschutz und vorne mit One-Touch-Funktion
Fernent. zum Umklappen der Rücksitzbank.	Frontscheibe beheizbar und infrarot refl	Fußraumbeluchtung
Gangempfehlungsanzeige	Gepäckraum, beleuchtet	Gepäckraumabdeckung
Gepäcktrennnetz	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Getränkehalter, vorne
Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe	Handschuhfach, beleuchtet	Heckleuchten in LED-Technologie mit dynamischen Blinkleuchten
Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung	ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, inkl. Top-Tether-Verankerungspunkte	Karosserieabdeckungen an den Radläufen
Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung - getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer	Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder	Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten
Mittelarmlehne hinten	Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten	Müdigkeitserkennung
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie	Notruf-Service	Paket: Businesspaket INFOTAIN
Paket: Design-Exterior-Paket "Silber"	Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigat	Paket: LED-Innenlicht
Paket: Leder	Paket: Licht-und-Sicht	Paket: Licht-und-Sicht - Automatische Coming-Home- und Leaving-Home-Funktion - Innenspiegel automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung - Regensensor
Paket: Winter	Panorama-Glas-Schiebedach	Parklenkassistent mit Einparkhilfe v./h.
Polster: Stoff	Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic I" 7J x 17 mit Reifen 215/55 R 17	Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic II"
Räder: Tyre fit	Radio: Media System Plus - Audiosystem mit 8,25" Farb-Touch-Screen - Digitaler Radioempfang DAB+ - 2 USB-C-Schnittstellen vorne - Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming - 2 USB-C-Ladebuchsen für die 2. Sitzreihe - 8 Lautsprecher	Reifenkontrollanzeige (RKA)
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Schaltwippen am Lenkrad	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem
SEAT CONNECT - vorbereitet für die Nutzung von mobilen Online-Diensten	Seitensch. ab 2. Sitzr./Hecks. dunk. ge.	Servolenkung, elektromechanisch
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar	Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung	Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz
Spurhalteassistent	Spurwechselassistent "Side Assist"	Start-Stopp-Technologie
Steckdose im Gepäckraum	Tagfahrlicht in LED-Technologie	Top-View-Kamera inkl. Rückfahrkamera
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion Wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug geringer wird und der Fahrer reagiert nicht, bremsst das Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" das Fahrzeug automatisch ab. Und die City-Notbremsfunktion erkennt Fußgänger auf der Fahrbahn und aktiviert automatisch die Bremsen.	Variabler Gepäckraumboden mit Staufächer	Verkehrszeichenerkennung
Verzurrösen im Gepäckraum	Virtual Cockpit	Voll-LED-Scheinwerfer - Abblendlicht und Fernlicht in LED-Technologie - Dynamische Leuchtweitenregulierung
Volldigitales Kombiinstrument mit 8" TFT Display	Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre, elektronisch

Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

