



SKODA Kodiaq SKODA Kodiaq 1.5 TSI ACT DSG Tour Geschlossen, 5-türig, Automatik, 7-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJB9NS8P8008730
Kilometerstand (km)	72.384
Erstzulassungsdatum	02.09.2022
Kraftstoffart	Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Lackierung: Metallic/Perleffekt -> Lava-Blau Metallic
Interieurfarbe	Stoff Tour Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11040699	Besichtigt am	05.08.2026 15:40:19
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	13/11/2025,61403	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne Links			
4 Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
6 Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
Schäden ohne Gruppen			
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 Innenraum	Verschmutzt	Nicht zutreffend	Reinigen
3 Türverkleidung hinten links	Loch	Nicht zutreffend	Smart Repair
5 Windschutzscheibe	Steinschlag	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7 Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
8 Türscheibe hinten links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
9 Tür vorne links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
10 Reifen	Kein Originalteil	Kompletter Satz	Ersetzen
11 Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
12 Heckklappenverkleidung	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 Stoßfänger Ecke hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>10 cm - 15 cm	Lackieren
14 Tür vorne rechts	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
15 Türscheibe hinten rechts	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Ersetzen
16 Tür hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
17 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



2 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Türverkleidung hinten links

Schadensart	Loch
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfängerspoiler vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Kotflügelzierleiste vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Türscheibe hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Tür vorne links


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Reifen


Schadensart	Kein Originalteil
Schweregrad	Kompletter Satz
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentar e: Montierte Bereifung sind ohne RunFlat. Laut Ausstattung müssen die Reifen mit RunFlat ausgestattet sein . 288.71x4



11 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Stoßfänger Ecke hinten links

Schadensart	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



14 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



15 | Türscheibe hinten rechts


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





16 | Tür hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



17 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



GEBRAUCHSSPUREN



5 | Windschutzscheibe



Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE



1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12V-Steckdose in der Mittelkonsole und im Kofferraum	Ablagefach auf dem linken Radhauskasten	Ablagefächer hinter den Radhauskasten im Kofferraum
Abwahl serienmäßige Anschlussgarantie	Aeroscheibenwischer vorn	Airbag, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag abschaltbar
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbags	Airbag, Seitenairbags vorne
Allergenfilter	Anhängerzugvorrichtung, Schwenkbar	Antiblockiersystem (ABS)
Antriebsschlupfregelung (ASR)	Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz	Assistenzsystem Traveller Plus (DSG) - Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h) - Spurhalte (Lane Assist) - Adaptive Spurführung - Parklenkassistent - Stau- und Notfallassistent - Verkehrszeichenerkennung
Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Fahrerspiegel mit automatischer Abblendung	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern	Berganfahrassistent
Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre) - Remote Access (Laufzeit 1 Jahr)	Dachhimmel Grau
Dachreling, eloxiert	Dachreling, schwarz	Dekoreinlage Anodized Cross
Diebstahlwarnanlage - mit SAFE-System, Innenraumüberwachung und Neigungssensor	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte im Heckspoiler (LED)
Easy Start (Start-Stopp-Taste)	eCall automatische Notruffunktion bei einem Unfall mit Airbagauslösung	Elektrische Heckklappenbedienung inkl Komfortöffnung
Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion	Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)	ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrlichtassistent und Regensensor (Tunnellicht, Coming- und Leaving-Home-Funktion)	Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC inkl. F	Fensterheber elektrisch vorn und hinten inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung
Fernlichtassistent (Light Assist)	Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung	Fußmatten vorne und hinten
Geschlossenes Ablagefach auf der Fahrerseite	Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
Handschuhfach beleuchtet	Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether	Kessy - schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System
Klimaanlage Climatronic (2-Zonen) vollautomatisch, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar inkl. Feuchtigkeitssensor sowie Geruchs- und Allergenfilter und klimatisierbarem Handschuhfach	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)	Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar
Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar	Lackierung: Metallic/Perleffekt -> Lava-Blau Metallic	Lackierung: Uni
LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent (Light Assist)	LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik & LED-Kennzeichenbeleuchtung	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen Schalthebel mit Lederelementen
Leseleuchten vorn am Dachhimmel	Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbig	Multikollisionsbremse
Nebelscheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht	Ottopartikelfilter	Paket: Business Columbus (Tour)
Paket: Family - Abnehmbarer Abfalleimer für die Türverkleidung - Sonnenschutzrollos für die hinteren Seitenscheiben - Türkantenschutz	Panoramashiebedach elektrisch	Parklenkassistent
Parksensoren vorn & hinten	Polster: Stoff	Proakt. Insassenschutz inkl. Seitenairbags
Räder: 19" Leichtmetallfelgen Procyon Aero Grau-Glanzgedreht 7Jx19 Bereifung 235/50 R19 99V ET43	Räder: RunFlat-Bereifung mit Seal Technologie (selbstdichtende Reifen)	Radhausabdeckung vorn und hinten aus Kunststoff, schwarz genarbt
Radio: Infotainmentsystem Amundsen (Tour) - Dynamisches Radio-Navigationssystem Amundsen - Kapazitives 8" Farbdisplay - Sprachbedienung - Infotainment Online (Laufzeit 1 Jahr)	Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
Radiozubehör: SmartLink Android Auto und Apple CarPlay	Radiozubehör: Wireless SmartLink	Reifendrucküberwachung
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, längs verschiebbar, einstellbare Lehnenneigung	Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn
Scheinwerferreinigungsanlage	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte Kodiahq - Höheneinstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn, mit Gurtstraffern - Drei Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten - Gurtanlegesignalisation vorne und in der zweiten Sitzreihe
Sitze: 3. Sitzreihe (7-Sitzer)	Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze	Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Lehnenfermentriegelung der Rücksitze	Skoda Care Connect - SOS-Notruffunktion (eCall) inkl.

Wir danken Sie für Ihr Interesse. [Rückgabe](#)

Mobilitätsservice (Verbindungsmöglichkeit zur schnellen Hilfe im Pannenfall) -Informationsservice (Verbindungsmöglichkeit zur Hotline für alle Fragen rund um Fahrzeugfunktionen) -Kostenlos Fahrzeugfernzugriff für ein Jahr (Remote Access) mit Zugriffsmöglichkeit auf Fahrzeugdaten/-funktionen via Smartphc z.B. Parkposition, Warnblinkanlage einschalten, aktueller Status der Tankfüllung u.v.m.		
Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet)	Sonnenschutzrollo für die Seitenscheiben hinten	Sunset Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt
Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung inklusive Phonebox - mit induktiver Aufladefunktion (Verbindung über Außenantenne)	Türeinstiegsleisten vorn	Variables Befestigungskonzept im Kofferraum
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Windschutzscheibe, drahtlos beheizbar
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung zwei Fahrzeugschlüssel		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

