



SKODA Octavia	
SKODA Octavia Combi 1.5 TSI ACT Clever Kombi, 5-türig, 6-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJR8NX4NY010781
Kilometerstand (km)	81.216
Erstzulassungsdatum	03.08.2021
Kraftstoffart	Benzin
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Lackierung: Perleffekt -> Black-Magic Perleffekt
Interieurfarbe	Stoff Ambition-Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11210162	Besichtigt am	27.08.2026 08:23:12
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	2		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Michelin	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Michelin	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
3 Stoßfänger vorne	Deformiert	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
4 Motorhaube	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren
6 Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
7 Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
8 Seitenwand hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
9 Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
10 Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
11 Heckklappe	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
12 Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
14 Tür hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS



2 | Interior

Damage type	Deformed / Strained
Severity	Unknown
Repair mode	No repair
Cause	In Service

Comments: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



3 | Bumper F

Damage type	Deformed / Strained
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Replace
Cause	Accident Damage 1



4 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



5 | Door FL

Damage type	Bad repair
Severity	>30cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



6 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



7 | Inner door sill FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



8 | Side wall RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service





9 | Inner door sill RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



10 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service




11 | Tailgate / Boot

Damage type	Scratch(es)
Severity	>6cm - 8cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



13 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



14 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service


USAGE DAMAGES



12 | Wing FR

Damage type	Stone chip(s)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

MISSING PARTS



1 | MOT certificate

Damage type	Missing
Severity	Not applicable
Repair mode	Replace
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement	Ablagen Vier Dachhaltegriffe, hinten mit Kleiderhaken Halterung für die Warnweste unter dem Fahrersitz Ablagefächer in den vorderen Türverkleidungen mit 1,5l-Flaschenhalter Ablagefächer in den hinteren Türverkleidungen mit 0,5l-Flaschenhalter Tickethalter an der Windschutzscheibe Kleiderhaken an den B-Säulen Ablagefächer in den Türen mit Filzauskleidung	Airbag, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag abschaltbar
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbags	Airbag, Seitenairbags vorne
Ambientebeleuchtung (Armaturentafel, Dekorleisten vorn und Fußraum mit auswählbaren Farbklima) im Innenraum sowie Logo-Projektor außen	Anhängerkupplung, schwenkbar m. Adapter	Anhängerkupplungsvorrichtung Vorbereitung inklusive Gespannstabilisierung
Anschlussgarantie für 3 Jahr, max. 50 000 km	Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter
Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Brillenfach am Dachhimmel
Dachhimmel Grau	Dachreling, schwarz	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte	Elektrisches Panoramaschiebedach	Elektronische Parkbremse
Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	Fahrlichtassistent - Coming-Home / Leaving-Home-Funktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung	Fernlichtassistent	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- u. Radfahrererkennung
Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	Getönte Scheiben	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung	Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage	Innenspiegel automatisch abblendend	ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung
Kindersicherung elektronisch	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen) für Fahrer, Beifahrer und Fond getrennt regelbar inkl. klimatisierbares und beleuchtetes Handschuhfach	Kofferraumabdeckung, herausnehmbar
Komfortöffnung mit elektrischer Heckklap	Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar	Lackierung: Perleffekt -> Black-Magic Perleffekt
Lackierung: Uni	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	LED-Heckleuchten
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad inklusive beheizbarer Vordersitze
Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten - Lederlenkrad sowie Schalthebel mit Lederelementen - Infotainment- sowie Fahrerassistenzsystembedienung	Leuchtweitenregulierung manuell
Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument	Nebelscheinwerfer LED	Paket: Infotainmentpaket Columbus(Combi)
Parksensoren vorn und hinten	Polster: Stoff	Räder: 17" Leichtmetallfelgen Pulsar AERO, Schwarz glanzgedr 7J x 17, ET 46 mit Reifen 205/55 R17
Radio: Musiksistem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay	Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn	Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+	Radiozubehör: Sprachbedienung	Regensensor
Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset -Reifenpannenspray inkl. Kompressor	Rückfahrkamera
Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte - Drei Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten	Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn
Sitze: Beheizbare Rücksitze	Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Lendenwirbelstützen	Sitze: Manuell einstellbare Ergo-Sitze vorn - Massagefunktion - Elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze - Herausziehbare Beinauflage
Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	SKODA Care Connect SOS-Notruffunktion (Emergency Call inkl. automatischer Aktivierung bei einem Unfall mit Airbagauslösung) Mobilitätsservice (Verbindungsmöglichkeit zur schnellen Hilfe im Pannenfalle) Informationsservice (Verbindungsmöglichkeit zur Hotline für alle Fragen rund um Fahrzeugfunktionen) Kostenloser Fahrzeugfernzugriff für 1 Jahr (Remote Access) mit Zugriffsmöglichkeit auf Fahrzeugdaten und -funktionen via Smartphone, z. B. Parkposition, Warnblinkanlage einschalten, aktueller Status der Tankfüllung	Speedlimiter
Spurhalteassistent (Lane Assist)	Steckdose 12-V im Kofferraum	Steckdose 230 V und USB-Ladeanschluss 230 V Steckdose und x USB-Ladeanschluss im Fond sowie USB-Ladeanschluss im Rückspiegel

Telefon: SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto)	Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay	Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth
Verglasung: Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und Sunset - Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt	Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre
Windschutzscheibe beheizbar	Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantile Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	170
---------------------------------------	-----

COMMERCIAL PHOTOS

