



SKODA Octavia
SKODA Octavia Combi 2.0 TDI DSG Clever

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJG8NXXNY118487
Kilometerstand (km)	183.336
Erstzulassungsdatum	06.09.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	115 PS
Leistung kW	85 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Black-Magic Perleffekt
Interieurfarbe	Stoff Ambition-Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11211581	Besichtigt am	26.08.2026 11:19:26
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	2		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	225/45 R 18 91 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	225/45 R 18 91 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	225/45 R 18 91 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	225/45 R 18 91 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Motorhaube	Steinschlag	>7 St. / dm² & > 25%	Lackieren
2 Stoßfänger vorne	Deformiert	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
3 Stoßfängergitter vorne mitte	Gebrochen	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
4 Seitenwand hinten links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
5 Seitenwand hinten rechts	Deformiert	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Dach	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>7 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1




3 | Stoßfängergitter vorne mitte

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tür hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Abbiegelicht in Nebelscheinwerfer int.	Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoalem.	Ablagen
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem
Airbag, Seitenairbags vorne	Airbag: Center-Airbag vorn	Akustikverglasung in vord. Seitenscheib.
Ambientebeleuchtung	Anhängerzugvorr. Vorber., inkl. Gesp.st	Anhängerzugvorr., schwenkbar m. Adapter
Anschlussgarantie, 3 Jahr, max. 50 000km	Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)
Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizte Scheibenwaschdüsen inkl.5l Behä
Berganfahrassistent inkl. Auto-Hold-Fun.	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Brillenfach am Dachhimmel
Dachhimmel Grau	Dachreling, schwarz	Dekorleiste in Silber-Haptik mit Ambien.
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektronische Parkbremse	Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrlichtassistent	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlichtassistent
Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	Getönte Scheiben
Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
Innenspiegel automatisch abblendend	ISOFIX-Vorbereitung	Kindersicherung elektronisch
Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)	Kofferraumabdeckung	Komfortöffnung mit elektrischer Heckklap
Kopfstützen (5) höheneststellbar	Lackierung: Perleffekt	Lackierung: Uni
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahr.	LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik	LED-Kennzeichenbeleuchtung
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad u. Sitze v.	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multif.Schaltw
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leuchtweitenregulierung manuell	Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument
Nebelscheinwerfer LED	Paket: Infotainmentpaket Columbus	Paket: Reise (DSG)
Parksensoren vorn und hinten	Polster: Stoff	Räder: 17" Leichtmetallfelgen Pulsar AER
Räder: 18" Leichtmetallfelgen Vega AERO	Radio: Musiksysteem Bolero	Radio.: Bluetooth Freisprecheinrichtung
Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn	Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: SmartLink	Radiozubehör: Sprachbedienung	Regensensor
Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte
Sicherheitsleuchten in den Seitentüren v	Sitze: Beheizbare Rücksitze	Sitze: Höheneststellbare Vordersitze
Sitze: Manuell einstel. Ergo-Sitze vorn	SKODA Care Connect	Speedlimiter
Spurhalteassistent (Lane Assist)	Standheizung mit Fernbedienung	Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.
Steckdose 12-V im Kofferraum	Steckdose 230 V und USB-Ladeanschluss	Telefon: Wireless SmartLink für Apple
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Windschutzscheibe beheizbar
Zentralverriegelung und EASY Start		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

