



VOLVO V60
VOLVO V60 T6 Plug-in Hybrid AWD Plus Dark

Fahrgestellnummer (FIN)	YV1ZWH4V2T2684210
Kilometerstand (km)	22.505
Erstzulassungsdatum	07.11.2025
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	253 PS
Leistung kW	186 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Onyx Black Metallic
Interieurfarbe	Teil-Leder/Mesh-Textil Anthrazit

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11127634	Besichtigt am	17.08.2026 11:11:45
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	1
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	235/45 R 18 98 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	235/45 R 18 98 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	235/45 R 18 98 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	235/45 R 18 98 Y	Ganzjahresreifen	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 Zündschlüssel	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
4 Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
5 Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>25 cm - 30 cm	Ersetzen
6 Reifen vorne rechts	Riss	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
7 Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Reifen vorne rechts

Schadensart	Riss
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




GEBRAUCHSSPUREN



8 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE



1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Zündschlüssel

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Umrüstung auf GJ-Reifen durch Handel	ABS	Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar	Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	Allradantrieb perm. m. Instant Traction
Ambientebeleuchtung	Android Infotainmentsystem	Anhängerkupplung (semielektrisch)
Applikationen am Fahrzeugheck in Hochgl.	Audiosystem High Performance Sound	Audiosystem Premium Sound by Harman/Kard
Außenspiegel elektrisch anklappbar	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel Sport in hochgl. schwarz
Außenspiegel u Heckscheibe beheizbar aut	Außentemperaturanzeige	Befestigungssystem Tragetasche
Berganfahrassistent Hill Start Assist	Beschlagsensor	Blinkleuchten in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	Colorglas
Dachkantenspoiler	Dachreling hochglän Schwarz (integriert)	Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Fa
Digital Services	Digitale Instrumentierung 2. Gen.	Einparkhilfe v/h m. aut. Bremsengriff
Einstiegsleisten Alu.m.Volvo vorn	Elektronische Differentialsperre	Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Erw.Luftreinigungssystem mit Feinstaubf.	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterumrandung in hochglänzendem Schw.
Festbremsautomatik	Front- und Heckschürze Sport	Frontgrill Sport
Gepäckraum-Trennnetz	Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung	Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe	Gurthöheneinstellung vorn	Haken im Gepäckraum
Heckklappenautomatik (elektrisch)	Heckscheibe, beheizbar	Heckscheibenwischer
IDIS (Intelligentes Fahrerinfosystem)	Innenraumbeleuchtung	Intelligent Speed Assist
Isofix-Aufnahmen	Keyless Drive	Kindersicherung hinten, elektrisch
Klimaautomatik	Kopfstützen hinten umlegbar, el.	Kopfstützen vorn
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni	Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Typ2/Typ 2 (Mode 3), 6 m Länge	Ladekantenschutz im Gepäckraum	Laderraumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"	Lenkrad höhen- und längseinstellbar	Lenkrad: Dreispeichenlenkrad lederfrei
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad	Luftreinigungssystem	Make-Up-Spiegel (2), beleuchtet
Menüsprache Deutsch	Mittelarmlehne vorne mit Getränkehalter	Notfall-Bremsleuchten
One Pedal Drive	Paket: Fahrerassistent-Paket	Paket: Licht-Paket (Plus)
Paket: Sitzkomfort-Paket	Paket: Winter-Paket	Panorama Glasschiebedach m. Hebefunktion
Parkbremse, elektrisch	Partikelfilter: Benzinpartikelfilter	Polster: Leder/Ledernachb. Komforsitze
Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sport	Räder: LM 18" 5-Doppelspeichen D.D/G	Räder: Reifendruckkontrollsystem passiv
Räderzubehör: Reifendichtmittel	Radiozubehör: Subwoofer	Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen
Regensensor	Rückfahrkamera	Safety Assistance
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt	Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbrems	Sicherheitsgurte
Sicherheitslenksäule (adaptiv)	Sitze:Rücksitzleh.Verhält.40/60 o. Komp.	Smartphone Integration Apple CarPlay
Sprachfunktion	Standheizung inkl. Timer (elektrisch.)	Start-/Stop-Technologie
Steckdose im Gepäckraum	Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungssch	Textilfußmatten (vorn und hinten)
Unterfahrschutz: Optischer Unterfahrschu	Verbandskasten und Warndreieck	Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call	Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierung	Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

1 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

