



MERCEDES-BENZ CLA
MERCEDES CLA 220 d 8G-DCT AMG Line

Fahrgestellnummer (FIN)	W1K1183141N234450
Kilometerstand (km)	73.274
Erstzulassungsdatum	12.08.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	191 PS
Leistung kW	140 kW
Polsterart	Leder und Alcantara
Fahrzeugfarbe	Designo mountaingrau magno
Interieurfarbe	Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAM

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11299090	Besichtigt am	14.09.2026 11:49:41
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	18/05/2026,70317	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	225/45 R 18 91 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Continental	225/45 R 18 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	225/45 R 18 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	225/45 R 18 91 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne Rechts			
2 Stoßfänger vorne	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
3 Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
4 Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
Hinten			
12 Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
13 Stoßfängerzierblende hinten rechts	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
Schäden ohne Gruppen			
1 Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
5 Schwellerverkleidung links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
6 Seitenwand hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
7 Alufelge vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
8 Alufelge hinten rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
9 Alufelge vorne rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
10 Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen	Ersetzen
11 Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Stoßfängerspoiler vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfängerspoiler vorne



Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Schwellerverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Alufelge vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Reifen vorne rechts

Schadensart	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



13 | Stoßfängerzierblende hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



11 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12-V-Steckdose in Spontanablage;	ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Automatische Beif.-Airbagabsch.	Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbag	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	Ambientebel. mit 64 verschied. Farben
AMG Fußmatten	AMG Styling	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung	Armlehne für Fahrer- und Beifahrer	ATTENTION ASSIST
Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Basisdienste	Bremsassistent, aktiv
Burmester Surround-Soundsystem	Dieselpartikelfilter	Doppelcupholder vorne
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte in LED-Technik	DYNAMIC SELECT
ECO Start-Stopp-Funktion	Einstiegsleisten mit Schriftzug MB	Elektronisches Stabilitäts-Programm
Fensterheber elektrisch 4fach	Feststellbremse elektrisch	Fondsitzlehnen klappbar geteilt, klappb.
Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: Automatik 8G-DCT	Halogen-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrli.
Handschuhfach abschließbar	Innenhimmel Stoff schwarz	iSize Kindersitzverankerungen mit Top Te
Kabelloses Ladesystem für mobile Endger.	KEYLESS-GO Start-Funktion	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung	Kommunikationsm. für Merc.me connect	Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne, integriert	Lackierung: designo-Magno	Lackierung: Uni
Lenkrad-Schalt paddles	Mercedes-Benz Notrufsystem	Multifunkt.-Sportlenkrad in Leder Nappa
Netz im Beifahrerfußraum	Paket: Business	Paket: Fahrassistentz-Paket
Paket: Licht- und Sichtpaket	Paket: MBUX High-End Paket	Paket: Sitzkomfort
Paket: Spiegelpaket	Polster: Ledernachb. ARTICO/Microf.DINAM	Räder: AMG LM-Räder 18" 5-Dpl-Sp.-Des
Radio-Zubehör: USB-Schnittstelle	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX	Radio: MBUX Multimediasystem
Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Reifendruckkontrolle (RDK)	Schalthebel in Leder Nappa
Scheibenwischer mit Regensensor	Schiebedach: Panorama-Schiebed. elektr.	Sicherheitsgurte CLA-Klasse
Sitze: Sportsitze vorne	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sportpedalanlage aus gebürst. Edelstahl
Spurhalte-Assistent, aktiv	Stoßfänger in Wagenfarbe	Tempomat
Touchpad	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung
Zierelemente DINAMICA		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

