



MERCEDES-BENZ GLE-Coupe	
MERCEDES GLE-Coupe 350 de 4Matic 9G-TRONIC Exclusive	
Fahrgestellnummer (FIN)	W1N1673171A647465
Kilometerstand (km)	141.842
Erstzulassungsdatum	09.03.2022
Kraftstoffart	Hybrid Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	194 PS
Leistung kW	143 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Obsidianschwarz metallic
Interieurfarbe	Leder Rough/Leder schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11407977	Besichtigt am	15.09.2026 11:20:10
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Cooper	275/50 R 20 109 H	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Cooper	275/50 R 20 109 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Cooper	275/50 R 20 109 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Cooper	275/50 R 20 109 H	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	275/50 R 20 113 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
4 Stoßfänger vorne	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
5 Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
6 Tür vorne links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
7 Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
8 Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich




4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Stoßfängerzierblende vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tür vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Ladekabel (Normalladung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Abgasanlage mit 2 verchromten Endrohrbl.	Ablagefach in den Türen	Ablagefach in Mittelkonsole
ADAPTIVE BRAKE	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus	Adaptives Bremslicht
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Sidebags im Fond	Airbag: Windowbags	Aktiver Brems-Assistent
Aktiver Spurhalte-Assistent	Akustischer Umfeldschutz	Allradantrieb permanent
Ambientebeleuchtung	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstab.	Anti-Blockier-System
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappb	Armlehne im Fond
ATTENTION ASSIST	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
Bremsassistent BAS	Cupholder	Dieselpartikelfilter
Downhill-Speed-Regulation (DSR)	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
EASY-Pack-Heckklappe elektrisch	ECO Start-Stopp-Funktion	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Sch
Elektronisches Traktionssystem (ETS)	Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP	Fahrwerk mit Stahlfederung & Tieferlegun
Fahrzeug Setup	Fensterheber elektrisch, vorn und hinten	Feststellbremse elektrisch
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: 9G-TRONIC
Handschuhfach abschließbar, klimatisiert	Head-up Display	Heckscheibe heizbar m. Zeitsteuerung
Innenhimmel Stoff kristallgrau	Innenhimmel Stoff schwarz	Instrumententafel und Bordkanten, ARTICO
KEYLESS-GO Start-Funktion	Kindersicherung mech. in den Fondtüren	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer	Kommunikationsmodul für me connect Dien.	Kopfstützen hinten (3)
Kühlverkleidung mit 2 verchromten Lam.	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, gl	Laderaumabdeckung faltbar	Lenkrad: Multifun-Sportl..in Led.Nappa
Lenksäule längs- und höhenverstellbar	Mercedes-Benz Notrufsystem	MULTIBEAM LED
Nav.zub.: Vorr.für Live Traffic Inform.	Navi.: Erweiterte Funktionen MBUX	Navigation: Festplatten-Navigation
Paket: AMG Line Exterieur	Paket: Chrom	Paket: Chrom-Paket Interieur
Paket: Fahrassistentz-Paket Plus	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
Paket: Spiegel-Paket	Polster: Leder	PRE-SAFE
Räder: LM (4), 50,8 cm(20") 5-Dop.-Des.	Räder: LM 4fach 10-Speichen-Design	Radio: MBUX Multimediasystem
Radiozubehör: 2 USB Anschlüsse	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsy	Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)
Radiozubehör: Zusätzliche USB-Schnittste	Reifendruckkontrolle (RDK)	Remote Services Plus
Rückfahrkamera	Scheibenwischer mit Regensensor	Servolenkung
Sicherheitsgurte 3-Punkt	Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer	Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung
Sitze: Sitzheizung Vordersitze	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar	Steckdosen 12V vorn und hinten
Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration	Telefon: Multifunktions-Telefonie
Tempomat	Vorrüstung für Navigationsdienste	Wärmedämmendes Glas, rundum
Warnweste für Fahrer	Wechselstrom-Bordlader 7,4 kW (AC)	Wegfahrsperre
Widescreen Cockpit	Zentralverriegelung mit Innenschalter	Zierelemente: Aluminium
Zierelemente: Holz Eiche anthrazit		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

