

Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Heck - Seite rechts 6060,63€ / fixed acc.damage back - side right 6060,63€



MERCEDES-BENZ V-Klasse
MERCEDES V 220 d lang 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde

Fahrgestellnummer (FIN)	W1V44781313966094
Kilometerstand (km)	120.110
Erstzulassungsdatum	09.03.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	163 PS
Leistung kW	120 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Obsidianschwarz metallic
Interieurfarbe	Leder Lugano Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11252874	Besichtigt am	21.09.2026 09:08:03
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	2		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 100 V	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
3 Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Schiebetür links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
7 Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
8 Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>25 cm - 30 cm	Ersetzen
9 Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
10 Heckklappe	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
11 Rechte Seite	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
12 Dach	Delle(n)	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



2 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Schiebetür links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




10 | Heckklappe


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Rechte Seite

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1





12 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Abgasreinigung SCR Generation 3	ADAPTIVE BRAKE mit Trockenbremsen	Adaptives Bremslicht blinkend
AGILITY CONTROL-Fahrwerk	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Windowairbags vorne
Airbag: Thorax-Pelvis-Sidebags Fah/Beifa	Allradantrieb 4MATIC	Ambientebeleuchtung
Anhängerkupplung, Kugelkopf abnehmbar	Armlehnen außen für Einzelsitze 2. Fond.	Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum
Auflastung auf 3.100 kg zGG	Aufmerksamkeits-Assistent ATTENTION ASS.	Außenspiegel ele. einstell/-beheizbar
Außentemperaturanzeige	Ausstiegsleuchten in den Seitentüren	Batterie: Vliesbatterie 12V / 92 Ah
Beleuchtete Spiegel für Sonnenblende	Beleuchtete Spiegel für Sonnenblende	Beleuchtung für Fußraum vorne
Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lese.	Berganfahrhilfe	BlueEFFICIENCY-Paket
Brems-Assistent-System (BAS)	Colorverglasung	Cupholder (2) aufsteckbar in Armlehnen h
Dieselpartikelfilter	Direktlenkung	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte	EASY-PACK Heckklappe elektrisch	Einstiegsleisten beleuchtet
Elektrik für Anhängersteckdose	Erweiterte Konnektivit.	ESP mit ABS und ASR
Fahrlicht-Assistent	Fensterheber elektrisch	Fernlicht-Assistent Plus
Feststellbremse elektrisch	Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC	Haltegriff in Fond
Handschuhfach abschließbar und beleucht.	Innenhimmel in Stoff grau	Innenhimmel in Stoff schwarz
Kindersicherung mechanisch	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage TEMPOMATIC
Klimaautomatik TEMPOMATIC im Fond	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC 2Z	Kombiinstrument mit Farbdisplay
Komfort-Dachbedieneinheit	Komfort-Öffnung und Schließung mit IR-Fu	Komm.-Modul Mercedes me connect Dienste
Kopfstützen (2)	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
LED Intelligent Light System	Lederlenkrad	Lenksäule: mechanisch einstellbar
Mercedes-Benz Notrufsystem	Mittelkonsole mit Rollo	Mittelkonsole mit Staufach
Multifunktions-Lenkrad mit Reiserechner	Navigation Plus	Paket: Park-Paket mit 360°-Grad Kamera
Paket: Spiegel-Paket	Pannenmanagement	Panorama-Schiebedach
Polster: Leder Lugano	Räder: LM-Räder 18" 5-Dopp.Sp.-Des	Räder: 17" LM-Räder 5-SpeichenDesign
Räder: Komfortbereifung	Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB)	Radio: MBUX Multim mediasystem Entry
Radio: MBUX Multim mediasystem Mid	Reifenluftdrucküberwachung	Scheibenwischer mit Regensensor
Schiebetür links	Schiebetür rechts	Schiebetür: elektrische Betätigung links
Schiebetür: elektrische Betätigung recht	Seitenwind-Assistent	Separat zu öffnende Heckscheibe
Sicherheitsgurte 3-Punkt	Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitzeihe links	Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitzeihe rechts
Sitz: Einzelsitz 2. Fondsitzeihe links	Sitz: Einzelsitz 2. Fondsitzeihe rechts	Sitz: Komfort-Beifahrersitz
Sitz: Komfort-Fahrersitz	Sitze: Sitzschienensystem mit Schnellver	Sitzheizung Beifahrer
Sitzheizung Fahrer	Standard Assistenzpaket	Steckdose 12 V
Steckdose 12 V Kofferraum / Laderaum	Steckdosen 12V für die Sitzreihen im Fo.	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
TEMPOMAT und SPEEDTRONIC	Teppichboden für Fahrzeuginnenraum vorne	Teppichboden im Fond
Touchpad	Umfeldbeleuchtung Heckklappe	Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Verbandtasche in der Beifahrertür	Wärmedämmendes Glas rundum	Warmluftkanal zum Fahrgastraum
Warndreieck	Wartungsintervallanzeige "ASSYST"	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Innenschalter	Zierelemente Doppelstreifenoptik	Zierelemente Holzoptik Ebenholz, dunkel
Zuheizer elektrisch in Frontanlage (PTC-E	Zusatzwärmetauscher hinten	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	186	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	181
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	189		

FAHRZEUGBILDER

