



OPEL Vivaro
OPEL Vivaro 2.0 D Cargo L EHZ Edition

Fahrgestellnummer (FIN)	VXEVEFTMNZ017219
Kilometerstand (km)	107.492
Erstzulassungsdatum	10.05.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	145 PS
Leistung kW	106 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Jade Weiß
Interieurfarbe	Kunstleder Carla Schwarz/Stoff Meltem Gr

AUFTRAGSDetails

Inspektion - ID	11407828	Besichtigt am	17.09.2026 11:08:25
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDetails

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Originalschlüssel	Ja	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	3	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Falken	215/60 R 17 109 T	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	7,0 mm	Falken	215/60 R 17 109 T	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	8,0 mm	Falken	215/60 R 17 109 T	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	8,0 mm	Falken	215/60 R 17 109 T	Ganzjahresreifen	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
2 Schiebetür rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Schiebetür rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera	Ablagefächer	ABS mit Bremsassistent
Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Außenspiegel el. verstellbar u. beheizt
Außenspiegel, elektrisch anklapp-, behei	Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Batterieentladeschutz
Berg-Anfahr-Assistent	Bordcomputer	Bremslicht, drittes
Dieselpartikelfilter, wartungsfrei	Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Einbau GPS	ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm	Fensterheber, elektrisch, vorn
Geschwindigkeitsregler und begrenzer	Getriebe: 6-Gang-Getriebe	Haltegriff in der 1. Sitzreihe, Beifahre
Handschuhfach oben geschlossen	Keyless Open&Start	Klimaanlage, vorn mit Partikel- und Geru
Klimaautomatik: Zwei-Zonen-Klimatisierun	Komfortlenkrad (PU), unten abgeflacht	Kunstledersitze: Komfortsitze vo. m. Ar.
Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumboden, lackiert	Lenksäule, längs- und höheneinstellbar
Müdigkeitserkennung Level 1 Kaffeepause	Nebelscheinwerferr	Parkpilot, Einparkhilfe hinten
Polster: Stoff / Kunstleder, Grau	Räder: Reifenreparaturkit	Räder: Reserverad, Stahl
Räder: Stahlräder 7 J x 16 mit Radnabena	Räder: Stahlräder 7 J x 17 mit Radkappe	Radio BT mit Graphic Info Display
Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscre	Seitenaufprallschutz	Seitenschutzleisten
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	Sicht-Ausstattung	Sitze: Komfortsitze Fahr./Beif.Doppel.
Sonnenblenden, Fahrer und Beifahrer	Steckdose, 12 Volt, in der Mittelkonsole	Steckdose, 12V im Laderaum und in untere
Tagfahrlicht	Traktionskontrolle (TC Plus)	Trennwand: geschlossen, ohne Fenster
Türen: Schiebetür, Beifahrerseite	Türen:Heckflügeltüren,verblecht mit 180°	Verzurrösen (8) im Laderaum
Wärmeschutzverglasung, getönt	Wegfahrsperre, elektronisch	Zuladung erhöht +400kg
Zündschlüssel (2), klappbar	ZV mit Funkfernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

3 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	188	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	151
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	155		

FAHRZEUGBILDER

