

Händlerinformationen / Dealer-information

- Beh.Unf. Heck links: Stoßfänger + Seitenwand / Repaired accident damage, left rear: Rear bumper + quarter panel



SKODA Kodiaq
SKODA Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Style

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBLJ9NS1M8033816
Kilometerstand (km)	150.179
Erstzulassungsdatum	11.01.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Black-Magic Perleffekt
Interieurfarbe	Stoff Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11407944	Besichtigt am	17.09.2026 09:36:25
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	06/05/2025,116423	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Yokohama	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Yokohama	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
3 Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
4 Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
5 Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
7 Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
8 Tür hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
9 Zusätzliche Räder	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
10 Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen
11 Heckklappe	Hagelschaden	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
12 Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
13 Dachholm links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
14 Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS



1 | Service

Damage type	Maintenance
Severity	Not applicable
Repair mode	Execute
Cause	In Service



2 | Interior

Damage type	Deformed / Strained
Severity	Unknown
Repair mode	No repair
Cause	In Service

Comments: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



3 | Interior

Damage type	Dirty
Severity	Entire Vehicle
Repair mode	Cleaning
Cause	In Service



4 | Door panel trim FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



5 | Bonnet

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service





6 | Inner door sill FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service




7 | Inner door sill RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



8 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



9 | Additional wheel(s)

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




10 | Tyre repair kit

Damage type	Expired
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



11 | Tailgate / Boot

Damage type	Hail damage
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



12 | Door RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



13 | Roof pillar L


Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



14 | Roof

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service





USAGE DAMAGES

The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach auf dem linken Radhauskasten	Ablagefächer hinter den Radhauskasten	Ablagen
Adaptiver Abstandsassistent ACC (210 km/	Aeroscheibenwischer vorn	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne
Allergenfilter	Allrad Permanent	Anhängerkupplungsvorrichtung, Schwenkbar
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebs-Schlupf-Regelung	Armaturentafel in Schwarz / Schwarz
Außensp. el. einst./beheizb. m. Seitenbl	Außenspiegel elektrisch anklappbar	Berganfahrassistent
Bremsassistent, hydraulisch	Care C.: Proakt. Dienste Laufz. 14 Jahre	Cargo-Elemente im Kofferraum
Dachreling, eloxiert	Dekoreinlage Waves	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	eCall
Elektr.Parkbremse inkl.Auto-Hold-Funk.	Elektronische Querdifferenzialsp. (XDS+)	ESC Elektron. Stabilisierungskontrolle
Fahrlichtassistent und Regensensor	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontradarassistent inkl.City-Notbremsfu
Fußraumbeleuchtung vorn	Geschwindigkeitsregelanlage	Getönte Scheiben
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	Handschuhfach beleuchtet	Heckscheibe beheizbar
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	ISOFIX-Vorbereitung a.d. äußeren Rücks.	Kessy - Zugangs- und Start-Stopp-System
Klimaanlage Climatronic (2-Zonen)	Kofferraumabdeckung	Komfort Telefonfreispr. inkl. Phonebox
Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Lackierung: Perleffekt	Lackierung: Uni
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrli.	LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik	Lenkrad mit Multifunktionstaste
Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad	Maxi-Dot-Display farbig	Mittelarmrl. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	MSR (Motorschleppmomentregelung)	Netzprogramm im Kofferraum
Paket: Business Amundsen	Paket: Family	Parksensoren vorn & hinten
Polster: Stoff	Proakt.Insassenschutz inkl.Seitenairbags	Räder: 18" Leichtmetallfelgen Elbrus
Radio: Infotainmentsystem Bolero	Radio: Musiksysteem Bolero 8"	Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB	Radiozubehör: SmartLink+	Radiozubehör: Wireless SmartLink
Reifen-Mobilitätsset	Reifendrucküberwachung	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklap.
Scheibenwaschdüsen beheizt	Scheinwerferreinigungsanlage	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte Kodiah	Sitze: Beheizbare Vordersitze	Sitze: Fahrer-/Beifahrer höhenverstellba
Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücks.	Sitze: Vordersitze elektr. m. Memory	Skoda Care Connect
Start/Stopp-Automatik/Bremsenergieerückge	Steckdose 12V	Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
Türeinstiegsleisten vorn	Variabler Ladeboden im Kofferraum	Variables Befestigungskonzept im Koffer.
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Windschutzscheibe, drahtlos beheizbar
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

