



VOLVO XC60
VOLVO XC60 B4 D Plus Dark

Fahrgestellnummer (FIN)	YV1UZK5V5P1321652
Kilometerstand (km)	178.566
Erstzulassungsdatum	26.01.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	197 PS
Leistung kW	145 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Crystal Weiß-Perleffekt
Interieurfarbe	Leder/Ledernachbildung Anthrazit

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11256895	Besichtigt am	22.09.2026 10:16:44
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	25/02/2026,144163	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	255/40 R 21 102 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	255/40 R 21 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	255/40 R 21 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	255/40 R 21 102 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Pirelli	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
3 Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
4 Heckklappenverkleidung	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
6 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS	Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer	Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	Ambientebeleuchtung
Android Infotainmentsystem	Anhängerkupplung (semielektrisch)	Audiosys.Hi.Perform.Sou. Pro Harman/Kard
Audiosystem High Performance Sound	Außenspiegel el. verstell.	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar	Außentemperaturanzeige	Bergabfahrlilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist	Beschlagsensor mit Defrosterfunktion	Blinkleuchten in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	Colorglas
Dachkantenspoiler	Dachreling in hochglänzendem Schwarz	Dieselpartikelfilter
Digital Services m. Google Maps Navigat.	Digitale Instrumentierung 2. Gen.	Einstiegsleisten aus Aluminium v.
Electronic Stability Controll (ESC)	Elektronische Differentialsperre	Erweit. Luftqualitätssys.Feinstaubfilter
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterumrandung in hochglänzendem Schwa	Festbremsautomatik
Gepäckraum-Trennnetz	Getriebe: 8-Stufen-Automatik	Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik	Innen- u. Außenspiegel aut. abblendend	Innenraumbeleuchtung
Intelligentes Fahrerinformationssystem	ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitz	Keyless Drive (elektroni. Zugangssystem)
Keyless Start	Kindersicherung f. d. hint. Türen elektr	Klimaaut. mit getrennter Temperaturreg.
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umleg. ele	Kopfstützen vorne und hinten	Lackierung: Crystal Weiß-Perl
Lackierung: Uni	Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edels	Laderraumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"	Lenkrad höhen- und längseinstellbar	Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad	Make-up-Spiegel Fahrer-Beifahrer Beleuch	Mittelarmlehne vorn mit integ.Staufach
Notfall-Bremsleuchten	Paket: Fahrerassistenz-Paket	Paket: Licht-Paket
Paket: Parkassistentz-Paket	Paket: Sitzkomfort-Paket	Paket: Winter-Paket
Panorama Glas-Schiebedach m. Hebefunk.	Parkbremse (elektrisch)	Parktickethalter
Polsterung:Leder/Ledernachbildung Anthra	R Design Textilfußmatten vorn und hinte	Räder: LM 19"-5-V-Speichen Sport-Design
Räder: LM 21"-5-D.Speichen Design	Räder: Reifendichtmittel	Radiozubehör: Digit. Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen	Regensensor	Reifendruckkontrollsystem
Rücksitze 40/60 oder komplett umlegbar	Run-off Road Protection	Safety Assistance
Scheiben ab B-Säule abgedunkelt	Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS	Seitenairbags v.u.Kopf-/schulterairb v+h
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbrem.	Sitz: Fahrer-/Beifahrer höhenverstellbar
Sport Außenspiegel in hochglänzendem	Sport Front- und Heckschürze	Sport Frontgrill hochglanz Schwarz
Standheizung mit Timer (kraftstoffbetrie	Start-/Stop-Technologie	Steckdose
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesyst.	Verbandskasten und Warndreieck	Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierung	Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Si	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkferbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

