



MERCEDES-BENZ CLA	
MERCEDES-BENZ CLA 220 d Shooting Brake 8G-DCT Kombi, 5-türig, Automatik, 8-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	W1K5M1EB7PN367586
Kilometerstand (km)	56.818
Erstzulassungsdatum	03.01.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	191 PS
Leistung kW	140 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Nachtschwarz
Interieurfarbe	Stoff Tandel schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11126303	Besichtigt am	21.08.2026 07:50:07
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	10/02/2026,50055	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
2 Motorhaube	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3 Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
4 Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
6 Heckklappe	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
7 Abdeckung Ladekante	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
8 Tür hinten rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren



SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Heckklappe

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Abdeckung Ladekante



Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Tür hinten rechts


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN



2 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung	Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag
Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar	ATTENTION ASSIST
Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert mit asphärisch gewölbtem Spiegelglas und integrierter LED-Blinkleuchte	Basisdienste Pannenmanagement Wartungsmanagement Unfallmanagement Telediagnose Fahrzeugferndiagnose	Bremsassistent, aktiv Wenn Sie nicht reagieren, übernimmt das Aktive Brems-Assistent und versucht mit einer autonomen Bremsung so viel Energie wie möglich abzubauen. Das kann Unfälle verhindern beziehungsweise zumindest die Schwere mildern. Auch bei stehenden Fahrzeugen und querenden Fußgängern kann das System bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h bremsen. Je nach Situation vermeidet dies bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h sogar Kollisionen.
Dieselpartikelfilter	Doppelcupholder vorne	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik	DYNAMIC SELECT DYNAMIC SELECT bietet auf Knopfdruck verschiedene Fahrprogramme, die beispielsweise Motor, Getriebe, Fahrwerk oder Lenkung vorbestimmen. Mit dem "Sport"-Modus sind Sie betont dynamisch unterwegs, mit dem Grundprogramm "Comfort" sehr ausgewogen. "ECO" dagegen setzt auf höchste Effizienz, spart Sprit und Geld.	EASY-PACK-Heckklappe
ECO Start-Stopp-Funktion Das automatische Abschalten des Motors im Stand, zum Beispiel im Stau oder an Ampeln, reduziert den Verbrauch, verringert Emissionen und spart Kraftstoffkosten. Die ECO Start-Stopp-Funktion arbeitet besonders wirkungsvoll, schnell und leise.	Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Kurvendynamik-Assistent	Fahrwerk: Komfortfahrwerk inkl. Direktlenkung
Fensterheber elektrisch 4fach	Feststellbremse elektrisch	Fußmatten Velours in Schwarz
Geschwindigkeitslimit-Assistent Der Geschwindigkeitslimit-Assistent erkennt Tempolimits und zeigt diese an.	Getriebe: Automatik 8G-DCT	Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht
Handschuhfach abschließbar	Innenhimmel Stoff kristallgrau	KEYLESS-GO Start-Funktion
Klimatisierungsautomatik THERMATIC 1-Zonen-Klimaanlage automatisch gesteuerte Luftverteilung Umluftfunktion Tunnelschaltung in Verbindung mit Navigationssystem Feinstaubfilter	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC	Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar	Lackierung: Uni	Lenkrad-Schalt paddles
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad - inklusive Touch-Control-Button links und rechts - steuern Funktionen von Navigation, Telefonie und Entertainment	Lenkung: Direktlenkung mit variabler Lenkübersetzung	Licht- und Regensensor
Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem erkannten Unfall automatisch ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um Hilfe zu organisieren.	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Paket: Business
Paket: Fahrassistenten-Paket	Paket: Licht- und Sichtpaket Dachbedieneinheit 4 Lichtsteine (inklusive Brillenfach) Innenraumleuchte/Leseleuchte Fond in Halteplatte (hinten/links/rechts) Touchpadbeleuchtung (vorn) Leseleuchten (vorn/links/rechts), Konsolenauflicht Make-up-Leuchten (vorn/links/rechts) Signal- und Umgebungsleuchte Signal-Ausstiegs-Leuchte (vorn/links/rechts) Griffschalen-/Zuziehgriffbeleuchtung (vorn/hinten/links/rechts) Fußraumbeleuchtung (vorn/links/rechts) Cupholder-/Ablagefachbeleuchtung Spontanablagefachbeleuchtung	Paket: Spiegelpaket
Polster: Stoff Tadel	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, mattschwarz lackiert und glanzgedreht mit 205/55 R 17 auf 6,5 J x 17 ET 44	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage-Funktionen - LINGUATRONIC mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über Hey Mercedes - Wifi-Hotspot Internetradio
Radio: MBUX Multimediasytem - Instrumenten-Display mit 17,78 cm (7") Diagonale - Media-Display mit 17,78 cm (7") Diagonale und Touchfunktion - Touch-Control Buttons am Lenkrad - Radio (FM/AM) - USB-Schnittstelle in der Mittelkonsole unter der Armlaufage - Bluetooth-Telefonie mit Kontakte-Übermittlung und Audio-Streaming von Musikdateien - Anzeige von Fahrzeugfunktionen (Fahrassistentensysteme, Fahrprogramme und Fahrzeugeinstellungen) - Favoriten-Speicherung - Smartphone-bezogene Sprachbedienung	Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung vor Mercedes me connect Diensten Das Kommunikationsmodul (LT bietet Ihnen ein klares Plus an Komfort und Sicherheit. Es verknüpft das Fahrzeug ständig mit dem Internet - damit Sie hilfreiche Dienste wie die Live Traffic Information von Mercedes connect nutzen können. Zwei Mobilfunkantennen und eine LTE-fähige SIM-Karte sorgen für eine schnelle Verbindung.

Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten	Reifendruckkontrolle (RDK)	Scheibenwischer mit Regensensor
Sicherheitsgurte CLA-Klasse - Sicherheitsgurte 3-Punkt inklusive Gurthöhenanpassung mechanisch - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer pyrotechnisch für Fahrer und Beifahrer - Gurtstraffer pyrotechnisch im Fond außen	Sitze: Fondsitzelehnen klappbar - 40/60 geteilt und einzeln klappbar	Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen
Sitze: Vordersitze mechanisch einstellbar in Längsrichtung und Höhe	Spurhalte-Assistent, aktiv	Steckdose (12 V) 12-V-Steckdose in Spontanablage
Stoßfänger in Wagenfarbe inkl. Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
Touchpad bedient das Display des Infotainmentsystems	Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch inkl. Schließanlage mit Funk-Fernbedienung im elektronischen Schlüssel in Chromoptik, optischer Schließrückmeldung und Notöffnung (anerkannt von A und TÜV)
Zentralverriegelung mit Innenschalter, automatischer Verriegelung (abschalbar) und Crash-Sensor mit Notöffnung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

